

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

Esta Hoja de Datos de Seguridad (SDS) ha sido preparada de conformidad con los requisitos de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA (CFR 29 1910.1200).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Estados Unidos



DeSolite® DF-0016

Sección 1. Identificación

Identificador SGA del producto	: DeSolite® DF-0016
Otros medios de identificación	: No disponible.
Fórmula química	: No aplicable.
Tipo del producto	: Líquido.
Usos del material	: Recubrimientos de curado ultravioleta, tintas y materiales para matrices.
Proveedor	: Covestro Desotech Inc. 1122 St Charles Street Elgin IL 60120 Tel.: +1 (847) 697-0400
Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS	: resins.SDS@covestro.com
Número de teléfono en caso de emergencia	: +1-800-424-9300

Sección 2. Identificación de los peligros

Estado OSHA/ HCS	: Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).
Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla	: IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia	: Atención
Indicaciones de peligro	: H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H319 - Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia	
Prevención	: P280 - Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. P261 - Evitar respirar vapor. P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. P272 - No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada se deje fuera del lugar de trabajo.
Intervención/Respuesta	: P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P363 - Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico. P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
Almacenamiento	: No aplicable.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)


**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

► Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



Eliminación : P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Peligros no clasificados en otra parte : No se conoce ninguno.

Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla

Otros medios de identificación : No disponible.

Número CAS : No aplicable.

Nombre de ingrediente	%	Número CAS
2-hidroxi-2-metilpropionona	1 - 5	7473-98-5

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.

Por inhalación : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel : Lavar con abundante agua y jabón. Quite la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Ingestión : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicosEfectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



SAFETY DATA SHEET (SDS)


**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enojecimiento

Por inhalación : Ningún dato específico.

Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enojecimiento

Ingestión : Ningún dato específico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos específicos : No hay un tratamiento específico.

Protección del personal de primeros auxilios : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Sección 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios no apropiados de extinción : No se conoce ninguno.

Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla

: En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Productos de descomposición térmica peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono
óxidos de azufre (SO₂, SO₃ etc.)
humo negro (denso)
aldehídos
ácidos orgánicos
compuestos halógenos.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

: En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Equipo de protección especial para los bomberos

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

► Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

Ficha de datos de seguridad DeSolite® DF-0016



Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

Para el personal de respuesta a emergencias : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceder tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomitas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Orientaciones sobre higiene ocupacional general : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad : Almacéñese en el siguiente rango de temperatura: 15 a 30°C (59 a 86°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacéñese en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de los materiales incompatibles (véase sección 10). Almacene en el envase original fuera del alcance de los rayos solares directos. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



SAFETY DATA SHEET (SDS)


**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Inhibidor sólo efectivo en presencia de oxígeno.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control**Límites de exposición laboral**

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	Ninguno.

Controles técnicos apropiados

: Una ventilación adecuada debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual**Medidas higiénicas**

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes. < 1 hora (tiempo de saturación): (0.12 mm) Guantes de nitrilo.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Protección de las vías respiratorias

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

Observaciones

: No utilizar guantes de PVC. El PVC absorbe los productos acrílicos. No utilizar guantes de caucho natural. Sustituir los guantes que se encuentren deteriorados.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico	: Líquido. [Líquido viscoso.]
Color	: Claro
Olor	: Característico.
Umbral del olor	: No disponible.
pH	: No disponible.
Punto de fusión	: No disponible.
Punto de ebullición	: No disponible.
Punto de inflamación	: Vaso cerrado: >212°F (>100°C) [(estimación)]
Velocidad de evaporación	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido o gas)	: No disponible.
Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)	: No disponible.
Presión de vapor	: No disponible.
Densidad de vapor	: No disponible.
Densidad relativa	: 1.54 (Agua = 1)
Densidad (g/cm³)	: 1.54 g/cm³ (23°C)
Bulk density	: No disponible.
Solubilidad	: Insoluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Solubilidad en agua	: No disponible.
Solubilidad a temperatura ambiente	: No disponible.
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	: No disponible.
Temperatura de ignición espontánea	: No disponible.
Temperatura de descomposición	: No disponible.
Viscosidad	: Dinámico (temperatura ambiente): >300 mPa·s (>300 cP) Cinemática (temperatura ambiente): >1.94 cm²/s (>194 cSt)
Observaciones	: Soluble en los siguientes materiales: disolventes orgánicos

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
Estabilidad química	: El producto es estable. Estable en condiciones de almacenamiento (ver sección 7).
Posibilidad de reacciones peligrosas	: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Condiciones que deberán evitarse	: Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Keep away from flames or sparks. Puede polimerizarse al exponerse a la luz. Puede ocurrir una polimerización espontánea durante el calentamiento.
Materiales incompatibles	: Los iniciadores de radicales libres, peróxidos, materiales fuertemente alcalinos/ácidos y los metales reactivos. El contacto con ellos puede provocar una polimerización exotérmica incontrolada.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)


**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



Productos de descomposición peligrosos : Ningún dato específico.

Observaciones : Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Keep away from flames or sparks. Mantener alejado de: Los iniciadores de radicales libres, peróxidos, materiales fuertemente alcalinos/ácidos y los metales reactivos. El contacto con ellos puede provocar una polimerización exotérmica incontrolada.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aquática

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	DL50 Cutánea DL50 Oral	Rata Rata	6929 mg/kg 1694 mg/kg	- -

Irritación/Corrosión

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	Piel - No irritante Ojos - Opacidad corneal	Conejo Conejo	0 0	- -	72 horas

Sensibilización

Nombre de producto o ingrediente	Ruta de exposición	Especies	Resultado
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	piel	Conejillo de Indias	No sensibilizante

Mutagenicidad

No disponible.

Carcinogenicidad

No disponible.

Toxicidad reproductiva

No disponible.

Teratogenicidad

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las posibles vías de ingreso : No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

► Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

Ficha de datos de seguridad	DeSolite® DF-0016	
-----------------------------	--------------------------	--

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enojecimiento
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enojecimiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**Exposición a corto plazo**

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
- Efectos potenciales retardados** : No disponible.

Exposición a largo plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
- Efectos potenciales retardados** : No disponible.

Efectos crónicos potenciales en la salud

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	Subcrónico NOAEL Oral	Rata - Masculino, Femenino	50 mg/kg	-

- Generales** : Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.
- Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Toxicidad reproductiva** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)**Estimaciones de toxicidad aguda**

Nombre de producto o ingrediente	Oral (mg/kg)	Cutánea (mg/kg)	Inhalación (gases) (ppm)	Inhalación (vapores) (mg/l)	Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l)
DeSolite® DF-0016 2-hidroxi-2-metilpropiofenona	4258.8 1694	4651.2 6929	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

Ficha de datos de seguridad	DeSolite® DF-0016	
-----------------------------	-------------------	--

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	Agudo EC50 1.95 mg/l Agua fresca Agudo EC50 >119 mg/l Agua fresca Agudo EC50 >1000 mg/l Agua fresca Agudo CL50 160 mg/l Agua fresca Agudo NOEC 0.194 mg/l Agua fresca	Algas - Desmodesmus subspicatus Dafnia Microorganismos Pez - Leuciscus idus Algas - Desmodesmus subspicatus	72 horas 48 horas 180 minutos 48 horas 72 horas

Persistencia y degradabilidad

Nombre de producto o ingrediente	Prueba	Resultado	Dosis	Inóculo
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	90 a 100 % - Fácil - 28 días	-	-
Nombre de producto o ingrediente	Período acuático		Fotólisis	Biodegradabilidad
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	-		-	Fácil

Potencial de bioacumulación

Nombre de producto o ingrediente	LogP _{ow}	FBC	Potencial
2-hidroxi-2-metilpropiofenona	1.62	-	bajo

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desecharados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

► Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

**Sección 14. Información relativa al transporte**

	Clasificación DOT	Clasificación para el TDG	Clasificación de México	IMDG	IATA
Número ONU	No regulado.	No regulado.	No regulado.	No regulado.	No regulado.
Designación oficial de transporte	-	-	-	-	-
Clase(s) relativas al transporte	-	-	-	-	-
Grupo de embalaje	-	-	-	-	-
Riesgos ambientales	No.	No.	No.	No.	No.

Precauciones especiales para el usuario : Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO : No disponible.

Sección 15. Información Reglamentaria

Regulaciones Federales de EUA : TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Ver la hoja observaciones
Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b): Ver la hoja observaciones

	Nombre de producto o ingrediente	Número de CAS	%
Clean Air Act Section 112(b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)	No inscrito.		

Clean Air Act Section 602
Class I Substances : No inscrito

Clean Air Act Section 602
Class II Substances : No inscrito

DEA List I Chemicals
(Precursor Chemicals) : No inscrito

DEA List II Chemicals
(Essential Chemicals) : No inscrito

SARA 313

	Nombre del producto	Número CAS	%
Formulario R - Requisitos de informes Notificación del proveedor			

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).

Ficha de datos de seguridad DeSolite® DF-0016



Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de la hoja de datos de seguridad FDS y toda copia y distribución de las mismas debe incluir copia y distribución del aviso adjunto a las copias de HDS que sean distribuidas.

Reglamentaciones estatales

Massachusetts	: Ninguno de los componentes está listado.
Nueva York	: Ninguno de los componentes está listado.
New Jersey	: Ninguno de los componentes está listado.
Pensilvania	: Ninguno de los componentes está listado.

California Prop. 65

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo

Regulaciones Internacionales**Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas**

Nombre de ingrediente	Nombre de la lista	Estatus
No inscrito.		

Protocolo de Montreal

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

Nombre de ingrediente	Nombre de la lista	Estatus
No inscrito.		

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

Nombre de ingrediente	Nombre de la lista	Estatus
No inscrito.		

Observaciones : Las declaraciones correspondientes a este producto están disponibles previa solicitud.

Sección 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Historial

Código	: 015993WW55092
Fecha de impresión	: 8/27/2021
Fecha de emisión/Fecha de revisión	: 8/27/2021
Fecha de la edición anterior	: 6/21/2021
Versión	: 5
Explicación de Abreviaturas	: ETA = Estimación de Toxicidad Aguda FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina) N/A = No disponible SGG = Grupo de segregación ONU = Organización de las Naciones Unidas

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

**Manufacturer:**

Covestro

Product Name:Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica
(Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg)**Manufacturer Part Number:**

COV-DF-0016-1KG

▶ Haz clic aquí para más detalles sobre el Covestro DeSolite® DF-0016 Recubrimiento para Fibra Óptica (Recubrimiento de Empalme y Revestimiento de Matriz), Curado UV (1 kg).



Clasificación	Justificación
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2	Opinión de expertos
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A	Opinión de expertos
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1	Opinión de expertos

Referencias : No disponible.

📘 Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) se cree que es exacta pero se proporciona sin garantía, expresada o implícita, incluyendo garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. La información se refiere únicamente al material específico designado aquí. Covestro S.A. DE C.V.. asume ninguna responsabilidad legal para uso de o dependencia en la información de este SDS y esta información no debe ser considerada como parte de nuestros términos o condiciones de venta. El usuario es responsable de determinar si el producto de Covestro es adecuado para el método de uso o aplicación para el usuario. Covestro no será responsable de cualquier incumplimiento de las medidas de precaución que se describen en este SDS o por cualquier mal uso del producto.

Contact the professionals at Fiber Optic Center for a quote or to get more details.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • focenter.com

508-992-6464 | (800) 473-4237 • sales@focenter.com



Data is subject to change without notice.
FOC last update 1/12/2026.